

**PŘÍPRAVEK NA ODSTRANĚNÍ DEHTU A PRYSKYŘIC VE SPREJI  
TAR & RESIN REMOVER SPRAY**

Odstraňovač dehtu a pryskyřic ve spreji je přípravek, kterým lze odstranit dehet, pryskyřici, asfalt, olej, mastnotu, vosk, silikony, lepidlo a různé druhy nečistot z dílů automobilů a strojů. Jedná se o čisticí prostředek na bázi rozpouštědel. Působí velmi rychle a po použití se rychle odpařuje, aniž by zanechával film na čištěném povrchu.

**PRODUKT PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!**

**BARVA VÝROBKU**

Bezbarvý.

**POUŽITÍ**

- ✓ K odstranění: dehtu, pryskyřice, asfaltu, olejů a tuků, vosku, silikonu, zbytků lepidel, nečistot.
- ✓ Čisticí prostředek na bázi rozpouštědel.

**TECHNICKÉ INFORMACE**

Základ:	směs alifatických a cyklických uhlovodíků (xylen).
Zápach:	aromatický (xylen)
Hnací plyn:	propan
Tlak (20 °C):	± 2,3 Bar
Tlak (50°C):	± 4,4 Bar
Typ postřiku:	proud
Hustota produktu:	± 0,79 g/ml
Hustota aerosolu:	± 0,74 g/ml
Rychlost odpařování:	střední
Teplota aplikace:	od 10 do 35°C

**NÁVOD K POUŽITÍ**

- ✓ Používejte při pokojové teplotě.
- ✓ Před použitím protřepejte.
- ✓ Nastříkejte na čištěný povrch/předmět.
- ✓ V některých případech potřebuje přípravek čas na vsáknutí.
- ✓ V případě potřeby setřete čistým hadříkem.
- ✓ Nechte odpařit/zaschnout.

**POZOR!** Přípravek může poškodit lak a některé plasty, proto jej vždy nejprve vyzkoušejte na neviditelném místě.

**PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:**

Skladujte na chladném a suchém místě.

Datum spotřeby v továrně uzavřeném obalu při teplotě 10-20°C je:

- ✓ 60 měsíců.

**BOZP PŘEDPISY**

Podle bezpečnostního listu pro daný produkt.

- ✓ Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným ohněm / horkými povrchy. - Kouření zakázáno.
- ✓ Nádoba je pod tlakem: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
- ✓ Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
- ✓ Vyvarujte se vdechování aerosolu.

**TECHNICKÝ LIST**

- ✓ Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
- ✓ Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru.

**BALENÍ**

Č. ČLÁNKU	DRUH VÝROBKU	OBJEM (ML)	KOMPLETNÍ BALENÍ (KS.)	KOMPLETNÍ BALENÍ (KG)
80661	PŘÍPRAVEK NA ODSTRANĚNÍ DEHTU A PRYSKYŘIC VE SPREJI	500		

Poskytnuté informace jsou založeny na pečlivých laboratorních studiích a dlouholetých zkušenostech. Silná pozice na trhu neznamená, že nebudeme neustále kontrolovat kvalitu našich produktů. Naše společnost není odpovědná za špatné výsledky vyplývající z nesprávného použití.